

STARMADE 1

Středová žebra K1, K1, K2 a K1 nezapouštět do odtokovky,
na jedné verzi plánku jsou chybně zapuštěná.

Žebra jsou přilepena natupo s horním potahem k odtokovce.

K41
NElepit

